

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

星期: 一

工程名称: 隆化县隆化县镇农村饮水安全工程

天气: 雨

气温: 7~9℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨, 下午雨停。 2. 巡查沟渠: 1) 亮化二区电院沟浮渣已清理, 沟底清淤, 电院后村沟已整修, 沟内暂停施工。 3) 其它部位检查。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 亮化二区零星施工。 2. 其它部位检查。
其 它 事 项	1. 今年冬雪已逐渐来临, 气温在下降, 将因此而给冬修施工带来困难, 由于本区对施工材料投入不力, 导致有大雪来临时无法施工。	
本日现场监理人员		刘景清 沈士友
记录人: 沈士友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘景清