

监 理 日 志

工程名称: 隆化县浩三营镇石村2016年农光互补项目

日期	2017年11月4日 星期六	气候	晴	气温	-6~12℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天来2车细中粒1200片, 合格 合格证书。			
施工方人员动态:	正常上岗				
施工机械动态:	挖机作业				
施工进度情况	1. 光伏二区建设挖机孔开挖, 为新增。 2. 11区装饰等施工。 3. 其他部位施工状态。				
检查发现的问题	1. 光伏二区建设挖机孔开挖, 现场问题较多: 开挖后, 光伏二区, 外输电缆沟问题没有消灭; 光伏二区还差1.0mwp还没有品台敲定; 并网前计划没有, 看能否没有; 除光伏二区, 11区外其他光伏二区。				
处理措施、意见、结果	1. 关于差1.0mwp光伏建设用地, 我方已经发《监理工作联系单》LHJH-C22H-020, 提出我方建议。 2. 关于现场除当地施工以外, 其他公司自身施工, 已有施工队同大部分施工总负责。				
协调内容或其他	1. 与业主沟通有2项管理事宜, 在工程刚开始, 我方已经认识, 也有自己自身问题, 特请业主制定《工程管理制度》, 让监理单位有据可依, 现在发挥了作用。				
记录人	沈阳 刘宸瑞	总监签阅	薛玉才		