

监 理 日 志

工程名称: 铁岭市三台镇站村改造项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	阴转小雪	气温	-13~-12
监理人员动态: <u>王瑞上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>非正常施工状态</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工进度情况	1、车站处于停工状态,当地施工队也已撤离 2、部分设备安装已完成				
检查发现的问题	1、光伏二区新增的灌注桩已浇筑完成,但现场的防护措施做得不好 2、虽然站现已停工,但场地垃圾还存在较多,望总包单位及时清理,避免发生火灾,造成严重的损失				
处理措施、意见、结果	1、目前车站进入停工状态,但试验、清缺、调试等工作还未进行,同时部份资料也未整理出来,要求总包单位尽快进行资料整理 2、由于今天下雪,气温较低,注意防冻、防滑				
协调内容或其他	1、注意做好工人工资的准备,避免造成不良影响 2、加强重要材料的保护工作				
记录人	刘晨瑞 沈臣友		总监签阅	王瑞	