

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 13 日
 星期: 一

天气: 小雨
 气温: 8-12℃

工程名称: 来阳湖田 39.6 MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1 检查货场堆放: 以整改完毕
- 2 检查货场到 3 区的路以补好石子.
- 3 检查现场布料情况: 一切完好.
- 4 检查现场清理杂物人员: 安全事项.
- 5 检查装支架人员安全和质量: 一般.
- 6 检查变压器坑: 需抽水清理.
- 7 收集资料图片发送监理平台.
- 8 到来阳湖送资料到业主.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数
30

管理人员
4人

- 1 现场清理杂草.
- 2 3区 5区安装支架 布料
- 3

其
它
事
项

本日现场监理人员

年冲 徐存辉 蔡志斌 赵德生

记录人: 徐存辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李修军