

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: -

天气: 晴
气温: 10-25°

工程名称: 来凤镇田39.6mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 检查2区打孔, 合格率为百分之九十九, 2 检查5区7区安装支架, 质量达不到标准, 通知老龙老唐整改 3 检查布料及面板运送安全, 确保产品, 无损坏, 4 检查4井5井地区浇筑情况, 良好. 5 检查道路修整.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 1104 419 1149">施工单位</th><th data-bbox="711 1104 1149 1142">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 1193 408 1503"> 施工人数 65人 管理人员 5 </td><td data-bbox="467 1171 711 1476"> 2区布料. 2区打孔. 4区5井浇筑, 电站修整. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工人数 65人 管理人员 5	2区布料. 2区打孔. 4区5井浇筑, 电站修整.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工人数 65人 管理人员 5	2区布料. 2区打孔. 4区5井浇筑, 电站修整.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李冲, 徐存辉, 葛志斌, 赵德生				
记录人: 徐存辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军				