

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 14-25°

日期: 2017 年 4 月 13 日
星期: 四

工程名称: 未配配回39.6mw光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	1 检查电站基础钢筋捆扎情况, 按图大的大小的小. 2 检查变电基础整改情况, 正在进行. 3. 4. 5. 6区 3 检查面板质量. 早期度时发现面板色标混装, 以在列. 19号就问过吴经理(蔡志斌. 林叶辉都在场). 这事没有问题. 不会影响发电效率. 4. 检查安装支架5区质量一般. 5 检查现场所有安全. 发现很多施工人员未戴安全帽, 以前项目部和施工单位. 发出警告. 6 收集图片. 给集资料. 发送监理. 7 检查8-1区打桩.	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 70人 管理人员 10	施 工 内 容 及 进 度 电站施工. 打桩. 安装支架. 面板. 现场运料. 相变基础施工. 现场进策. 东. 会院箱和支架配件.
其 它 事 项	村民到现场拿木板. 纸片.	
本日现场监理人员: 李冲 徐有辉 蔡志斌 赵德生 记录人: 徐有辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李德军		