

监 理 日 志 (50)

日期: 2016 年 11 月 10 日
 星期: 四

天气: 阴
 气温: 7-13℃

工程名称: 泰阳湖回引6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况		施 工 内 容 及 进 度	
1. 与业主联系一起巡检桩孔内积水情况.			
2. 检查清理桩孔内积水. 泥土情况.			
施 工 情 况		施 工 单 位	1. 下午了个工人清理桩孔内积水. 泥土完成
其 它 事 项			
本日现场监理人员		赵德生、牟冲、蔡建光、蔡志成.	
记录人: 蔡建光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 牟冲	