

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 23 日

天气: 多云 2~15℃

星期: 五

气温: 8~15℃

工程名称: 永阳湖 39.6MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 开监理例会.
2. 对 4、5、6# 区域巡视检查.
3. 验收孔清理情况.
4. 配合业主方对现场安全检查.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工.
12人.
打孔
3人.
管理
4人.

1. 4# 区浇筑板基础.
2. 6# 区打孔.

其
它
事
项

4区已浇筑完区域有板孔漏底.
5 08 监理, 011 监理通知单相同
质量问题, 已经反映业主, 对施工单位相关人员知

本日现场监理人员

李冲 李成斌 赵德良

记录人:

李冲

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军

江苏省住房和城乡建设厅监制