

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 24 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 8~16℃

工程名称: 来阳湖39.6MW光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 4#区补制系板基, 对偏位较大的柱
基, 标记. 等二次处理.
2. 按业主方对进度要求, 年前攒成. 能至上 2MW
支架
3. 修路. 6#区浇筑.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

以浇筑
施工.
以打孔.
1 管理人
员.

1. 4#, 6#区浇筑. 施工.
(120 孔).
2. 协助业主方对围栏确认.

其
它
事
项

对施工方对于 001 监理通知单拒收. 已经通知业主方.
施工单位有责令其施工行为.

本日现场监理人员

李冲 李高斌 赵德俊.

记录人: 李冲

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李 99 号