

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 14 日

星期: 二

工程名称: 朱阳湖39.6mw光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 21-24℃

监 理 工 作 情 况	①. 检查综合楼内抹灰及插座窗柜情况一般, ②. 检查35kV电气楼按装电缆情况, 正常, ③. 检查10kV电气楼按装窗柜及串线情况一般, 所内电缆为BV线 1X2.5平方, 1X4平方, 不合要求, ④. 检查电气站房, 地下电缆沟立模, 绑扎钢筋及 接地, 小齐次, ⑤. 检查光伏区拉电缆情况(10人)				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="335 1008 462 1052">施工单位</th><th data-bbox="462 1008 1279 1052">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="335 1052 462 1411"> 施工员 5人 管理员 6人, </td><td data-bbox="462 1052 1279 1411"> 电气站, 光伏区, </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工员 5人 管理员 6人,	电气站, 光伏区,
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工员 5人 管理员 6人,	电气站, 光伏区,				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	牟冲, 赵德生, 徐存程, 徐明强,				
记录人: 董军旗	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董军旗				