

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 12 日

星期: 六

工程名称: 来阳荆山 396MW 光伏发电项目

天气: 多云
气温: 28-35℃

监 理 工 作 情 况	(1)、巡查电气站运行情况,运维人员7人在场。 (2)、检查水泵房圈梁浇筑情况,(8人) (3)、检查2-7光伏区箱变基础外防水情况(3人) (4)、检查8-15光伏区阵列接地施工情况(4人)	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	施工员 15人 管理人员 2人	电气站。 光伏区
其 它 事 项	8号光伏区阵列连接扁钢接地深度不够。 (现场施工接地有100mm 要求为400mm) 水泵房圈梁浇筑为自拌混凝土,未用振捣 是木杆捣压	
本日现场监理人员 牟中彪 赵德生 符明强		
记录人: 董军旗 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		