

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 09 月 07 日

星期: 四

工程名称: 太湖湖岸线 3.6 MW 光伏电站项目

天气: 阴  
气温: 25-32℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视 8:15 对光伏组件清点.
2. 消防水池有漏水. 现场.  
要求施工单位做防水措施.
3. 整理资料.

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

武汉  
烽火.

1. 管理人员 4人.
  2. 施工人员 6人.
- 对消防水池做防水处理.

其  
它  
事  
项

正常.

本日现场监理人员

赵德龙 胡丁

记录人:

李维军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李维军

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制