

监 理 日 志

工程名称: 秦阳渭巴田 316MW 光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 02 日 星期四	气候	晴	气温	17~26℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	管理4人, 施工8人.				
施工机械动态:	1台电焊机				
施工进度情况	2~7#区域 干使 漏缺.				
检查发现的问题	1. 穿山 螺钉钉 孔没打.				
处理措施、意见、结果	1. 全面检查, 对漏打孔的补打. 安装螺钉钉.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军		总监签阅	李维军	