

# 监 理 日 志

|                            |                                         |    |                          |     |        |
|----------------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------|-----|--------|
| 工程名称: 来阳 湘巴田 39.6MW 光伏电站项目 |                                         | 气候 | 多云                       | 气温  | 17~25℃ |
| 日期                         | 2017年11月03日 星期五                         |    |                          |     |        |
| 监理单位动态:                    | 1人                                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |        |
| 施工方人员动态:                   | 合计 12人                                  |    |                          |     |        |
| 施工机械动态:                    | 1台 打孔机                                  |    |                          |     |        |
| 施工进度情况                     | 2~7井区域 整改消缺                             |    |                          |     |        |
| 检查发现的问题                    | 对 2~7井 巡视。2井区开始消缺。<br>如支架安装漏螺栓帽, 斜支撑少装。 |    |                          |     |        |
| 处理措施、意见、结果                 | 对应补齐, 在合格后报检再次检查。                       |    |                          |     |        |
| 协调内容或其他                    | 无                                       |    |                          |     |        |
| 记录人                        | 李坤                                      |    | 总监签阅                     | 李维平 |        |