

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖巴田 39.6MWp 光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 04 日 星期六	气候	多云	气温	16 ~ 25℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	合计: 13 人				
施工机械动态:	1 台打孔机				
施工进度情况	2-7 井区域 整改消缺.				
检查发现的问题	对 2-7 井区域现场 巡视: 发现 2 井区 有穿心螺钉漏装				
处理措施、意见、结果	责令施工方立刻整改, 并报告建设单位负责人.				
协调内容或其他	无.				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		