

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖巴田396MW光伏发电项目

日期	2017年11月06日 星期一	气候	晴	气温	16~27℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	2台电焊机, 1台转机				
施工进度情况 施工部位	1. 2区 整改. 2. 8区 直埋电缆 放线.				
检查发现的问题	电缆有端头没封堵.				
处理措施、意见、结果	安排施工人立即处理.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李坤	总监签阅	李维军		