

监 理 日 志

工程名称: 秦阴清巴田 396MW 光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 10 日 星期 五	气候	小雨	气温	10~16℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 1X120mm ² (boom) 进场, 查证齐全. 合格.			
施工方人员动态:	13 人				
施工机械动态:	1 台电焊机. 1 台吊车.				
施工进度情况	1. 8. 9. 10 中压线干端电缆敷设. 2. 8~15 中压 逆变器安装.				
检查发现的问题	1. 电缆有长度不足, 需要中间接头.				
处理措施、意见、结果	1. 继续使用. 根据现场情况敷设.				
协调内容或其他	无				
记录人	李 华	总监签阅	李 维 军		