

监 理 日 志

工程名称: 奉明洞巴田39.6MW光伏电站项目.

日期	2017年11月11日 星期六	气候	小雨	气温	8~17℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	下雨无法施工, 清点材料.				
检查发现的问题	1. 有组件损坏.				
处理措施、意见、结果	1. 对损坏的组件清理出场, 不再使用. 由损坏方赔偿.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维宇		总监签阅	李维宇	