

监 理 日 志

工程名称: 丰沛 110kV 变电站光伏项目

日期	2017年1月22日 星期三	气候	小雨	气温	7~12℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2-7区人工清除杂草. 2. 8~15区 现场巡视.				
检查发现的问题	1. 8~15区的 光伏组件有歪斜现象.				
处理措施、意见、结果	1. 对歪斜的 组件重新堆放在平整地面上.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		