

监 理 日 志

工程名称: 莱阳光伏 396MW 光伏发电项目

日期	2017年11月23日 星期四	气候	阴~小雨	气温	7~14
监理人员动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 8~15区 1x4mm ² 放线 准备 10月份并网. 2. 2~7区 继续整改.				
检查发现的问题	1. 电缆号码管没装.				
处理措施、意见、结果	1. 后期重新补齐所有号码管.				
协调内容或其他	无				
记录人	李伟军	总监签阅	李伟军		