

监 理 日 志

工程名称: 奉阳消巴田39.6MW光伏电站项目

日期	2017年11月26日 星期日	气候	小雨	气温	6~12℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 进场 2#组件 进场 组件证件齐全			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 待站 组件进场卸货。 检查资料。 2. 施工现场检查。				
检查发现的问题	1. 组件卸货困难。				
处理措施、意见、结果	1. 下次组织时 不要在下雨天进场。 尽量在天晴时。				
协调内容或其他	无				
记录人	李中	总监签阅	李维军		