

监 理 日 志

工程名称: 来阳 润巴田 39.6MWp 光伏发电项目.

日期	2017年12月09日 星期六	气候	多云	气温	8~15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	1台挖机. 1台焊机.				
施工进度情况 施工部位	1. 8~15区 电缆沟开槽. 2. 接地体补焊. 3. 电缆放线施工.				
检查发现的问题	1. 8~15区 直流电缆埋深不够.				
处理措施、意见、结果	1. 已下达监理通知单对应整改.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		