

监 理 日 志

工程名称: 永阳 湘巴用39.6MW光伏发电项目

日期	2017年12月12日 星期二	气候	晴	气温	5~14℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	1台挖机				
施工进度情况 施工部位	1. 8~15区高压电缆沟可槽. 2. 光伏区逆变器接线. 制做电缆头. 3. 施工放线				
检查发现的问题	1. 对前日发现的问题检查. 仍未整改.				
处理措施、意见、结果	2. 通知建设单位处罚. 并对应整改.				
协调内容 或其他	1. 由建设方协调8~15区直流电缆沟槽问题. 大部分未埋设.				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		