

监 理 日 志

工程名称: 来阳 湘巴田 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	7~13℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	1台挖机				
施工进度 施工部位	1. 8~15区 高压电缆沟开挖. 2. 电缆敷设. (11区电缆). 3. 补桩 8~15区. 12区补 40个桩.				
检查发现的 问题	1. 电缆过水灌 需要加套管 保护.				
处理措施、 意见、结果	1. 通知施工单位加套管保护.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		