

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖田 39.6MW 光伏发电项目。

日期	2017 年 12 月 11 日 星期日	气候	多云	气温	7~14℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 通讯柜安装。 2. 汇流箱展放线、接线。 3. 电缆沟部分回填。				
检查发现的问题	1. 个别焊后接地扁钢未刷漆。				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工单位补刷油漆				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		