

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 07 月 09 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26~37℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武汉烽火富华电气有限公司	检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	