

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年 07月 18日

天气: 晴

星期: 三

气温: 26~37℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	武汉烽火富华电气有限公司	检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理
其它事项	无	
本日现场监理人员	年 冲	
记录人: 年 冲	总监理工程师: 李维军	