

监 理 日 志

工程名称: 长阳洲巴田38MW光伏发电项目

日期	2018年1月1日 星期一	气候	阴~小雨	气温	1~7℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	1. 开关站 35KV 电气台 巡视检查 8~15区. 2. 光伏区 巡视. 3. 8~15区 材料收集. 回库.				
检查发现的问题	1. 8~15区 组件损坏了 约100多片.				
处理措施、意见、结果	1. 施工方对照现场数量, 厚作赔偿.				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		