

监 理 日 志

工程名称: 朝阳湖巴图 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2018年01月27日 星期六	气候	小雪	气温	-2 ~ 7℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 将室外逆变器柜全部收到开关站室内. 2. 相关施工人员离场后, 住站压线小电, 安全抽查. 3. 相关物资归还建设单位.				
检查发现的问题	1. 室外电气设备全部收入室内, 两重天气未临.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李继军		