

监 理 日 志

工程名称: 湖南耒阳 20.6 MW 光伏发电项目

日期	2018 年 02 月 08 日 星期四	气候	中雨	气温	7~14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	1台挖机.				
施工进度情况	1. 8~12区 圆环坑. 2. 相关材料清点. 3. 开关站内消缺.				
检查发现的问题	1. 7#区的大风损坏 12片组件 还未修理好				
处理措施、意见、结果	1. 逐工处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维明		