

监 理 日 志

工程名称: 永阳湖田39.6MW光伏发电项目.

日期	2018年02月13日 星期二	气候	小雨	气温	8~15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	1台 挖机.				
施工进度情况	1. 15# 16# 区 边缘线 打点. 相关测量结果送设计院 分布光伏阵列. 2. 业主方对光伏区继续征地.				
检查发现的问题	1. 施工方对现场材料不加管理 很多组件损坏.				
处理措施、意见、结果	1. 意见 建设单位加大对施工方处罚. 对材料. 财产损失清算赔偿.				
协调内容或其他	无				
记录人	李 坤	总监签阅	李维军		