

# 监 理 日 志

工程名称: 未阳 冯巴田 39.6MW 光伏发电项目.

|            |                                                    |                       |       |    |         |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|----|---------|
| 日期         | 2018 年 03 月 15 日 星期四                               | 气候                    | 中雨    | 气温 | 6 ~ 16℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无. |       |    |         |
| 施工方人员动态:   | 2人                                                 |                       |       |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                  |                       |       |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 石角坑. 15. 16. 17. 1#地块总图. 约 6.8MW.<br>2. 整理施工资料. |                       |       |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 施工方定货材料仍未进场.                                    |                       |       |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 尽快组织支架等进场.                                      |                       |       |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                                  |                       |       |    |         |
| 记录人        | 李 坤                                                | 总监签阅                  | 李 维 军 |    |         |