

监 理 日 志

工程名称: 未明 110kV 39.6MW 光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 18 日 星期三	气候	大雨	气温	9~17℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 对施工现场巡视。 2. 材料清点、检查。				
检查发现的问题	1. 组件箱后有倒地现场。				
处理措施、意见、结果	1. 安排施工人员进行现场重新堆放。 检查防水。				
协调内容或其他	无				
记录人	李 冲	总监签阅	李 强 军		