

监 理 日 志

工程名称: 新建 110kV 变电站 10kV 出线工程

日期	2018 年 05 月 10 日 星期 四	气候	晴	气温	23~35℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	31人				
施工机械动态:	2台 铲车				
施工进度情况	1. 22人, 19中, 开关站前 吊装组线 2. 电气同步施工. 3. 材料二次搬运.				
检查发现的问题	1. 有组线 破坏.				
处理措施、意见、结果	1. 属了 施工 方 问题, 不予 赔偿.				
协调内容或其他	无				
记录人	李 伟	总监签阅	李 伟		