

监 理 日 志

工程名称: 泰顺 110kV 39.6kV 变电站

日期: 2018 年 05 月 14 日 星期一 气候: 阴 小雨 气温: 22 ~ 28℃

监理人员动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.
施工方人员动态: 23人	
施工机械动态: 1台吊车	

施工进度情况	1. 19# 组塔安装. 2. 材料转运. 3. 开关站前安装. 4. 相关地块修整.
--------	--

检查发现的问题	1. 还有组塔没拆.
---------	------------

处理措施、意见、结果	1. 属于施工方职责.
------------	-------------

协调内容或其他	无
---------	---

记录人	李 伟	总监签阅	李 伟 军
-----	-----	------	-------