

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 02 月 24 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 4~10℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

|                            |                                                                                |                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。<br/>对问题区域集中整改, 相关工程资料整理<br/>年后组织施工、建设单位对现场检查。</p> |                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                               | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                             |
|                            | 武<br>汉<br>烽<br>火<br>富<br>华<br>电<br>气<br>有<br>限<br>公<br>司                       | <p>1.0 人安装支架与组件<br/>2.7 人参加年后对现场检查。。<br/>3.0 人浇筑桩基础 0 个<br/>4.0 台打桩机完成 0 孔<br/>5.0 人焊接接地极<br/>6.4 人对施工现场巡视<br/>7.外线开始施工</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>湖南耒阳电站进行现场检查</p>                                                            |                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                | 年 冲                                                                                                                         |
| 记录人: 年 冲                   |                                                                                | 总监理工程师: 李维军                                                                                                                 |