

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 31 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 6~18℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场二期外线进行检查, 二期新增光伏区域准备并网		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武汉烽火富华电气有限公司	1.倒送电、外线检查、冲击箱变、光伏区低压区合闸	
其 它 事 项	二期电气试验没有按照相关标准做, 存在安全隐患, 已经提示业主注意		
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	