

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

天气: 多云
气温: 21-34℃

星期: 二
工程名称: 陕西铜川二期 50MW 级大湖光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场质量、安全巡视检查。(发现现场车辆在休息时大臂没有收回存在安全隐患,要求施工单位对作业人员进行安全教育,提高意识)。</p> <p>2. 大湖基础换填工程检查。</p> <p>3. 环网接地隐蔽验收。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	<p>中清能 绿洲科 技股份 有限公 司</p> <p>①. 1、2、14、17、25、6、43、29、31区支架安装,组件安装。 ②. 43、35、41区大湖基础回填,场平。3)、30区大湖基础回填。26区大湖基础开挖。 ③. 3区,光伏电缆敷设。31区环网接地施工。 南、北区支架布米叶。27至31区主电缆敷设。</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	张英豪、张建忠、叶石梁 同印	
记 录 人	叶石梁	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

A.0.2

施 工 照 片



组件安装



支架安装



支架安装



混凝土浇注



电缆敷设