

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 09 月 06 日	天气: 晴 气温: 14 - 27℃				
星期: 二					
工程名称: 张西铜二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目					
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。(雨区要求作好施工前现场清理、排水工作) ②. 支架安装施工作业人员安全防护检查, 符合要求。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能绿洲科技股份有限公司</td> <td> ①. 27、29、30 区支架组件安装。 ②. 40 区大棚基础回填、回平。 </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能绿洲科技股份有限公司	①. 27、29、30 区支架组件安装。 ②. 40 区大棚基础回填、回平。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能绿洲科技股份有限公司	①. 27、29、30 区支架组件安装。 ②. 40 区大棚基础回填、回平。				
其 它 事 项	总承包 12 人 施工人员 8 人 铲车 1 台, 挖掘机 1 台。				
本日现场监理人员: 张长庚, 张建忠, 叶石磊, 周山					
记录人: 叶石磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				

A.0.2

施工图片



组件串线



支架安装



组件安装