

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 10 日

星期: 一

工程名称: 陕西铜川二期50MW光伏并网发电项目

天气: 晴
气温: 15~29℃

监
理
工
作
情
况

- ①. 现场质量、安全巡视检查。
- ②. 现场施工跟踪检查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中清能
绿洲科
技股份
有限公司

1. 12区场平、基坑开挖。
2. 16区场平。

其
它
事
项

总包4人, 分包5人 施工人员20人
挖机1台, 铲车1台。

本日现场监理人员

张英豪, 张建忠, 叶石磊, 叶利

记录人:

叶利

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装