

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月30日 星期六	气候	多云	气温	-4-7℃
监理单位动态:	3人(正常)	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12人(正常)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	南北场地除枯草12人。				
检查发现的问题	现场枯草过多,易引起火灾事故。				
处理措施、意见、结果	已开始除草				
协调内容或其他	整理资料。(施工队陆续退场)				
记录人	周如山	总监签阅	张建国		

2、施工图片



光伏区除草