

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 03 月 09 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 3~14℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 完善监理资料并上传监理云。 2. 对光伏区进项巡视, 要求总包单位尽快恢复一期围栏。 3. 对材料区进行检查(业主、总包、监理)无标识牌、无防水措施、材料堆放混乱, 要求整改。 4. 对升压站整改项进行全天跟踪、监督。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区留守人员看守现场材料。 2. 办公区进行标准化整改。 3. 升压站 SVG 室外墙抹灰。升压站卫生清理。
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、陈杰元、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张英豪