

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 23 日 星期二	气候	多雪	气温	-3 ~ 3℃
监理人员动态: 2人(正常)		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 6人(正常值班)					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	监理为业主提供资料。 工人已撤离, 无施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	周利山	总监签阅	孙建忠		

2、施工图片

