

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2018年3月13日 星期二	气候: 晴	气温: 9-24℃
监理单位动态: 2人(正常)		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 6人(值班)				
施工机械动态: 无				
施工部位	检查情况: 检查业主运维、监理对光伏区逆变器进行排查 业主召开总结、监理会议,对现阶段工作进行总结			
检查发现的问题	1. 28号逆变器有一路不能正常投运。 2. 现场安全隐患,要求值班人员作好 防火安全工作。			
处理措施、意见、结果	要求总包联系厂家尽快处理。			
协调内容	无			
记录人	张建忠		总监签阅	张建忠

2、施工图片



逆变问题排查