

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月14日 星期三	气候	晴	气温	9-23℃
监理单位动态: 2人(正常)	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 6人(值班)					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	业主、总包、监理联合对现浇箱梁进行排查。				
检查发现的问题	41#箱梁支模架。				
处理措施、意见、结果	经检查,重新启动灰复正常				
协调内容或其他	无				
记录人	周利	总监签阅	张建国		

2、施工图片



逆变问题排查