

监理日志 (常州正衡)

日期: 2016 年 10 月 25 日
 星期: 二
 工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 阴
 气温: _____

监理工作 情况	现场巡查 ① 1-2#区光伏支架安装质量的检查. 施工质量. 不符合规范要求. 责令整改. 已通知施工单位. ② 国柱施工质量的检查. ③ 组件安装的质量检查. 施工质量一般.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度 1#区施工 2#区施工 组件安装 外线施工
其它 事项	光伏支架基础预埋件处理	
本日现场监理人员: 王少华 王少华 王少华 记录人: 王少华 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 第五组		

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志 (常州正衡)

日期: 2016 年 10 月 26 日
 星期: 三
 工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 多云
 气温: _____

监 理 工 作 情 况	现场巡查 1#区光伏螺旋杆施工的质量检查. 发现有部分杆过高. 向现场施工负责人说明. 并要求重新整改. 1#区光伏杆过高部分已整改. 2#区光伏组件安装的质量检查. 安装质量一般. 开关站施工质量检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#区施工 2#区施工 组件安装 外线施工 箱变基础施工
其 它 事 项	光伏支架基础预埋件处理	
本日现场监理人员: 王少华 王少华 王少华 记录人: 王少华 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 第五组		

第五组

江苏省住房和城乡建设厅监制