

# 监理日志 (常州正德)

日期: 2016 年 11 月 10 日  
 星期: 四  
 工程名称: 200MW 光伏项目

天气: 晴  
 气温: 15

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 检查电缆沟开挖情况, 部分地方有落工的地方, 已要求施工人员进行开挖, 电缆沟宽度、深度符合要求。  
 ② 检查支架安装情况, 施工人员有错支架的现象, 已通知施工项目部对施工人员进行技术交底。

施  
工  
情  
况

| 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度                                     |
|------|---------------------------------------------------|
| 宁通建工 | 支架安装<br>避雷接地降接 大棚施工<br>开关站施工<br>螺栓加固施工<br>箱变基础浇筑。 |

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员: 陈利波 袁海平  
 记录人: 袁海平  
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

# 监理日志 (常州正德)

日期: 2016 年 11 月 11 日  
 星期: 五  
 工程名称: 200MW 光伏项目

天气: 晴  
 气温: 15

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 对开关站墙顶粉刷质量检查。  
 ② 检查支架安装情况, 部分支架不垂直, 不呈直, 已通知施工单位人员进行整改。  
 ③ 检查变基础浇筑的质量检查, 质量一般, 部分墙体有涨模现象, 已通知项目部单位进行处理。

施  
工  
情  
况

| 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度                            |
|------|------------------------------------------|
| 宁通建工 | 支架安装<br>大棚施工<br>螺栓加固<br>开关站施工<br>箱变基础浇筑。 |

其  
它  
事  
项

支架安装中不垂直, 不呈直现象已整改

本日现场监理人员: 陈利波 袁海平  
 记录人: 袁海平  
 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制