

常州正信 监理日志

日期: 2016 年 11 月 22 日
 星期: 二
 工程名称: 220kV 输电线路工程

天气: 多云
 气温: 15-20

监理工作情况	检查现场电缆敷设的质量, 是否符合设计要求。 对不符合要求的, 要求现场施工人员立即整改。 (已整改) 进行日常的日志记录。 对 4 区大塘施工的质量检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	支架、组件安装 开关站外裙做保温防护 外线立杆、架线、转角处回填 螺栓补漆加固。 箱变基础浇筑。
其它事项		
本日现场监理人员: 康剑波 吉海平 记录人: 吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

常州正信 监理日志

日期: 2016 年 11 月 23 日
 星期: 三
 工程名称: 220kV 输电线路工程

天气: 晴
 气温: 15-20

监理工作情况	检查: 检查杆塔连接处施工, 接地线是否合格, 如有不合格, 立即进行整改。 ② 焊接质量有缺陷, 均要求立即进行补焊。 接头防腐基本符合要求。 检查组件安装质量。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	支架、组件安装 开关站外裙做保温防护 螺栓补漆、灌注施工。 开关站外、塔基防腐 螺栓补漆加固。 汇流箱安装
其它事项		
本日现场监理人员: 康剑波 吉海平 记录人: 吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅