

监理日志 (常州正德)

日期: 2015 年 11 月 29 日
 星期: 五
 工程名称: 灵寿 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 15

监理工作情况	对开关站外带保温施工的质量检查 部分地方 施工质量差, 已令现场进行了整改。 检查电缆沟开挖的深度、宽度, 是否符合设计要求。 汇流箱安装在柜内, 对汇流箱安装的质量及牢固 程度的检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
宁波建工	支架、组件安装 柜内汇流箱安装 开关站一次设备、低压设备安装 电缆桥架加固 10KV 角铁立杆 电缆沟开挖	开关站外带保温施工 大棚施工
其它事项	无	
本日现场监理人员: 廖列波 吉海平 记录人: 吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志 (常州正德)

日期: 2015 年 11 月 25 日
 星期: 五
 工程名称: 灵寿 20MW 光伏发电项目

天气: 阴
 气温: 15

监理工作情况	检查光伏组件安装的质量。 对开关站外带柜内和保温施工的质量检查。 做好日常的监理记录。 10KV 电缆桥架加固, 检查其质量, 施工质量和美观。 以及接驳不到位, 已在现场进行整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
宁波建工	组件安装 开关站外带保温施工 10KV 杆, 进行加固, 铺设电缆。 开关站内棚顶施工。 汇流箱安装 大棚施工	
其它事项	组件进场 二次设备进场	
本日现场监理人员: 廖列波 吉海平 记录人: 吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅