

监 理 日 志 (常州正德)

日期: 2016 年 11 月 7 日
星期: 二
工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 阴
气温: 11

监 理 工 作 情 况	- 检查光伏板支架的质量, 外观质量差。 - 检查光伏板顶部斜度不符合规范要求, 要求施工单位进行整改。 - 检查光伏区支架安装质量情况。 - 检查光伏区避雷接地焊接施工。
-------------	---

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中 信 建 工	光伏区支架 光伏区支架基础施工 光伏区支架立柱施工 光伏区支架横梁施工 光伏区支架斜撑施工

其 它 事 项	下午三期监理例会
---------	----------

本日现场监理人员: 孙 伟
记录人: 孙 伟
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志 (常州正德)

日期: 2016 年 11 月 8 日
星期: 三
工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 12

监 理 工 作 情 况	- 检查光伏板支架的质量, 外观质量一般。 - 检查光伏板顶部斜度不符合规范要求, 要求施工单位进行整改。 - 检查光伏板顶部斜度不符合规范要求, 要求施工单位进行整改。 - 检查光伏板顶部斜度不符合规范要求, 要求施工单位进行整改。
-------------	--

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中 信 建 工	光伏区支架 光伏区支架基础施工 光伏区支架立柱施工 光伏区支架横梁施工 光伏区支架斜撑施工

其 它 事 项	下午三期监理例会
---------	----------

本日现场监理人员: 孙 伟
记录人: 孙 伟
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):